



ETRIER CITROEN XANTIA AVG



Echange Standard

Code Carcasse : 32

FETAET



3599771755433



DONNEES TECHNIQUES

Côté d'assemblage	devant l'essieu
Côté d'assemblage	Essieu avant gauche
Type d'étrier de frein	Étrier flottant
Type d'étrier de frein	Étrier de frein (1-pistons)
Montage d'origine	BENDIX
pour epaisseur de disque de frein [mm]	20 mm
Numéro d'article en paire	ET6114
Diamètre du piston [mm]	54 mm

PHOTOS



Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

CITROËN

XANTIA (93-98) (X1) - 1.6 i	88 ch	03.1993 > 03.2001
XANTIA (93-98) (X1) - 1.8 i	90 ch	04.1997 > 04.2003
	101 ch	03.1993 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 1.8 i 16V	110 ch	06.1995 > 12.2001
XANTIA (93-98) (X1) - 2.0 i	121 ch	03.1993 > 04.2003
XANTIA (93-98) (X1) - 2.0 i 16V	132 ch	06.1995 > 04.2003
XANTIA (93-98) (X1) - 2.0 Turbo	147 ch	06.1995 > 04.2003
XANTIA (93-98) (X1) - 2.0 i 16V	150 ch	06.1994 > 01.1998
	152 ch	03.1993 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 1.9 D	68 ch	06.1994 > 01.1998
	69 ch	06.1994 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 1.9 SD	75 ch	02.1996 > 04.2003
XANTIA (93-98) (X1) - 1.9 Turbo D	90 ch	05.1993 > 04.2003
XANTIA (93-98) (X1) - 2.0 HDI 90	90 ch	03.1999 > 04.2003
XANTIA (93-98) (X1) - 2.0 HDI 109	109 ch	02.1999 > 04.2003
XANTIA (93-98) (X1) - 2.1 Turbo D 12V	109 ch	06.1995 > 02.1999
XANTIA (93-98) (X1) Break - 1.8 i	90 ch	04.1997 > 04.2003
	101 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 1.8 i 16V	110 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 2.0 i	121 ch	06.1995 > 04.2003
XANTIA (93-98) (X1) Break - 3.0 V6	190 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (93-98) (X1) Break - 1.9 Turbo D	90 ch	06.1995 > 04.2003
XANTIA (93-98) (X1) Break - 2.0 HDI 90	90 ch	03.1999 > 04.2003
XANTIA (93-98) (X1) Break - 2.0 HDI 109	109 ch	02.1999 > 04.2003
XANTIA (93-98) (X1) Break - 2.1 Turbo D 12V	109 ch	06.1996 > 02.1999