


JOINT NEUF JAGUAR
 Pièce neuve

FKJAKJ

 3599773296231

DONNEES TECHNIQUES

Côté d'assemblage	côté roue
Longueur [mm]	155 mm
Filetage	M24X2
Denture extérieure, côté roue	31
Denture intérieure, côté roue	24
Diamètre de la bague détachabilité [mm]	65 mm
Numéro d'information technique	Groove Type Inner



Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

JAGUAR

F-PACE (X761) - 2.0 Ti4 AWD	250 ch	02.2017 >
	300 ch	06.2017 >
F-PACE (X761) - 3.0 SCV6 AWD	340 ch	09.2015 >
	380 ch	09.2015 >
F-PACE (X761) - 5.0 SCV8 SVR AWD	551 ch	08.2018 >
F-PACE (X761) - 2.0 TD4 AWD	180 ch	09.2015 >
F-PACE (X761) - 2.0 SD4 AWD	241 ch	02.2017 >
F-PACE (X761) - 3.0 SDV6 AWD	300 ch	09.2015 >
F-PACE (X761) - 2.0 D165 MHEV	163 ch	10.2020 >
F-PACE (X761) - 2.0 D200 MHEV	204 ch	10.2020 >
F-PACE (X761) - 3.0 D300 MHEV	300 ch	10.2020 >
F-PACE (X761) - 3.0 P400 MHEV	400 ch	10.2020 >
F-PACE (X761) - 5.0 SVR P550 MHEV	551 ch	10.2020 >
F-PACE (X761) - 2.0 P400e Plug-in Hybrid	404 ch	10.2020 >

LAND ROVER

RANGE ROVER VELAR (L560) - 2.0 P250 Si4 4x4	250 ch	03.2017 >
RANGE ROVER VELAR (L560) - 2.0 P300 Si4 4x4	300 ch	03.2017 >
RANGE ROVER VELAR (L560) - 3.0 P340 SCV6 4x4	340 ch	04.2018 >
RANGE ROVER VELAR (L560) - 3.0 P380 SCV6 4x4	380 ch	03.2017 >
RANGE ROVER VELAR (L560) - 3.0 P400 MHEV 4x4	400 ch	07.2020 >
RANGE ROVER VELAR (L560) - 2.0 P400 Hybrid 4x4	404 ch	07.2020 >
RANGE ROVER VELAR (L560) - 5.0 SCV8 4x4	551 ch	01.2019 >
RANGE ROVER VELAR (L560) - 2.0 D180 TD4 4x4	180 ch	03.2017 >
RANGE ROVER VELAR (L560) - 2.0 D200 MHEV 4x4	204 ch	07.2020 >
RANGE ROVER VELAR (L560) - 2.0 D240 SD4 4x4	241 ch	03.2017 >
RANGE ROVER VELAR (L560) - 3.0 D275 SDV6 4x4	275 ch	04.2018 >
RANGE ROVER VELAR (L560) - 3.0 D300 SDV6 4x4	300 ch	03.2017 >
RANGE ROVER VELAR (L560) - 3.0 D300 MHEV 4x4	300 ch	07.2020 >