


JOINT NEUF LANDROVER DISC
 Pièce neuve

FKJAKJ

 3599771603819

DONNEES TECHNIQUES

Côté d'assemblage	côté roue
Denture extérieure, côté roue	31
Denture intérieure, côté roue	29
Nombre de dents, anneau ABS	48
Ø épaulement CR [mm]	74

PHOTOS


Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

LAND ROVER

DISCOVERY (04-09) (TAA) - 4.4 4x4	299 ch	07.2004 > 09.2009
DISCOVERY (04-09) (TAA) - 2.7 TD 4x4	190 ch	10.2004 > 09.2009