


POMP DIR DAIHATSU ROCKY


Echange Standard

Code Carcasse : 70

FCDADP



3599771644072


DONNEES TECHNIQUES

Type de fonctionnement
pour fabricants de directions
Sens de rotation

hydraulique
TOYODA
Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre

PHOTOS


Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

DAIHATSU

ROCKY Soft Top (F7, F8) - 2.8 TD	102 ch	09.1991 > 12.1998
ROCKY Hard Top (F7, F8) - 2.8 TD	98 ch	07.1993 > 12.1998
	102 ch	09.1991 > 12.1998