


**POMP DIR X6 E71 40DX**


Echange Standard

Code Carcasse : 73

FCDADP



3599771657461


**DONNEES TECHNIQUES**

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Type de fonctionnement                         | <b>hydraulique</b>  |
| Pression [bar]                                 | <b>135 bar</b>      |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | <b>avec capteur</b> |
| pour fabricants de directions                  | <b>Ixetic / Luk</b> |
| Filetage raccord conduite de pression          | <b>Ø16mm</b>        |
| Filetage raccord de retour                     | <b>Ø11mm</b>        |
| Embase                                         | <b>EMB17</b>        |
| Position de la pipe d'entrée [h]               | <b>5 heure</b>      |
| Fixation de la poulie                          | <b>Sur embase</b>   |
| Nombre de point de fixation arrière            | <b>2</b>            |



Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

| BMW                                 |        |                   |
|-------------------------------------|--------|-------------------|
| X5 (07-13) (E70) - xDrive 30 d      | 211 ch | 10.2008 > 07.2013 |
|                                     | 235 ch | 10.2008 > 03.2010 |
|                                     | 245 ch | 04.2010 > 07.2013 |
| X5 (07-13) (E70) - xDrive 40 d      | 306 ch | 09.2010 > 06.2013 |
| X6 (08-14) (E71, E72) - xDrive 30 d | 211 ch | 04.2010 > 07.2014 |
|                                     | 235 ch | 04.2008 > 03.2010 |
|                                     | 245 ch | 04.2010 > 07.2014 |
| X6 (08-14) (E71, E72) - xDrive 40 d | 306 ch | 07.2009 > 06.2014 |