


TUR NEUF FORD 2.5 TDCI

↳ Pièce neuve

FATAAU

 3599774431860


DONNEES TECHNIQUES

Type de chargement

Élément d'ajustage (actionneur) à régulation pneumatique

Info complémentaire

sans joints

PHOTOS


Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

FORD		
RANGER (2011-) (T6_) - 2.5 TDdi	143 ch	05.2006 > 07.2012
RANGER (2011-) (T6_) - 2.5 TDCi 4x4	143 ch	05.2006 > 07.2012
RANGER (2011-) (T6_) - 3.0 TDCi	156 ch	05.2006 > 07.2012
RANGER (2011-) (T6_) - 3.0 TDCi 4x4	156 ch	05.2006 > 07.2012

MAZDA		
BT-50 Pick-up - 2.5 MRZ-CD	143 ch	08.2006 > 06.2013
BT-50 Pick-up - 2.5 MRZ-CD 4x4	143 ch	12.2006 > 12.2015