


JOINT NEUF CARDANS BMW
 Pièce neuve

FKJAKJ

 3599771014936

DONNEES TECHNIQUES

Côté d'assemblage	côté roue
Côté d'assemblage	Essieu avant droit
Côté d'assemblage	Essieu avant gauche
Denture extérieure, côté roue	30
Denture intérieure, côté roue	33
Diamètre de la rotule côté roue [mm]	86 mm
Ø épaulement CR [mm]	65

PHOTOS


Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

BMW		
X3 (03-10) (E83) - xDrive 20 i	150 ch	09.2008 > 08.2011
X3 (03-10) (E83) - 2.5 i	192 ch	03.2004 > 07.2006
X3 (03-10) (E83) - 2.5 si xDrive	211 ch	08.2006 > 08.2008
X3 (03-10) (E83) - 2.5 si	218 ch	08.2006 > 08.2008
X3 (03-10) (E83) - xDrive 25 i	218 ch	09.2008 > 08.2010
X3 (03-10) (E83) - 3.0 i xDrive	231 ch	09.2003 > 07.2006
X3 (03-10) (E83) - 3.0 si	272 ch	08.2006 > 08.2008
X3 (03-10) (E83) - xDrive 30 i	272 ch	09.2008 > 08.2010
X3 (03-10) (E83) - xDrive 18 d	143 ch	09.2008 > 12.2011
X3 (03-10) (E83) - 2.0 d	150 ch	09.2004 > 08.2007
X3 (03-10) (E83) - 2.0 sd	177 ch	09.2007 > 08.2008
X3 (03-10) (E83) - xDrive 20 d	163 ch	09.2008 > 08.2010
	177 ch	09.2008 > 08.2010
X3 (03-10) (E83) - 3.0 d	204 ch	01.2004 > 08.2005
	211 ch	09.2005 > 08.2008
X3 (03-10) (E83) - xDrive 30 d	211 ch	09.2008 > 08.2010
X3 (03-10) (E83) - 3.0 d	218 ch	09.2005 > 08.2008
X3 (03-10) (E83) - xDrive 30 d	218 ch	09.2008 > 08.2010
X3 (03-10) (E83) - 3.0 sd	286 ch	09.2006 > 08.2008
X3 (03-10) (E83) - xDrive 35 d	286 ch	09.2008 > 08.2011