


JOINT NEUF MITSUBISHI
 Pièce neuve

FKJAKJ



3599773077434


DONNEES TECHNIQUES

Côté d'assemblage	du côté boîte de vitesses
Longueur [mm]	180 mm
Dent. int., côté de diff., connexion boîte	33
Diamètre de la bague détanchéité [mm]	40 mm
Denture extérieure, côté différentiel	24



Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

MITSUBISHI		
LANCER (2008-) 3 volumes (CY/Z_A) - 1.8	140 ch	05.2010 >
LANCER (2008-) 3 volumes (CY/Z_A) - 1.8 Flexfuel	140 ch	03.2009 >
LANCER (2008-) 3 volumes (CY/Z_A) - 1.8	143 ch	02.2008 >
LANCER (2008-) 3 volumes (CY/Z_A) - 2.0 i Ralliart 4WD	241 ch	10.2008 >
LANCER (2008-) 3 volumes (CY/Z_A) - 1.8 DI-D	116 ch	05.2010 >
LANCER SPORTBACK (2008-) (CX_A) - 1.8 MIVEC	140 ch	03.2009 >
LANCER SPORTBACK (2008-) (CX_A) - 1.8	143 ch	06.2008 >
LANCER SPORTBACK (2008-) (CX_A) - 1.8 DI-D	116 ch	05.2010 >