


JOINT NEUF CHRYSLER VOYAG
 Pièce neuve

FKJAKJ

 3599771604298

DONNEES TECHNIQUES

Côté d'assemblage	côté roue
Denture extérieure, côté roue	26
Denture intérieure, côté roue	32
Nombre de dents, anneau ABS	47
Ø épaulement CR [mm]	54
Position du clip de maintien	Intérieur

PHOTOS


Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

CHRYSLER		
VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 2.0 i	133 ch	01.1995 > 03.2001
VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 2.4 i	151 ch	01.1995 > 03.2001
VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 3.0	152 ch	01.1995 > 03.2001
VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 3.3 i	158 ch	01.1995 > 03.2001
VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 3.8 i AWD	166 ch	01.1995 > 03.2001
	178 ch	01.1995 > 03.2001
VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 2.5 TD	116 ch	01.1995 > 03.2001
VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 2.4	147 ch	02.2000 > 12.2008
VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 3.3	174 ch	02.2000 > 12.2008
VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 3.3 AWD	174 ch	02.2000 > 12.2008
VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 3.8	218 ch	02.2000 > 12.2008
VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 3.8 AWD	218 ch	02.2000 > 12.2008
VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 2.5 CRD	141 ch	02.2000 > 12.2008
VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 2.8 CRD	150 ch	06.2004 > 12.2008