

**POMP DIR MAESTRO MONTEGO**

Echange Standard

Code Carcasse : 70

FCDADP



3599771145463

**DONNEES TECHNIQUES**

Type de fonctionnement

hydraulique

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

AUSTIN

MAESTRO (XC) - 1.9 D	59 ch	01.1986 > 09.1992
----------------------	-------	-------------------

ROVER

MAESTRO - 2.0 D	60 ch	09.1990 > 10.1992
MAESTRO - 2.0 TD	82 ch	09.1990 > 01.1995
MONTEGO - 2.0 D Turbo	82 ch	10.1988 > 10.1995
MONTEGO Break (XE) - 2.0 Turbo-D	82 ch	01.1993 > 12.1993