


POMP DIR BMW 5 E34


Echange Standard

Code Carcasse : 70

FCDADP



3599771993149


DONNEES TECHNIQUES

Type de fonctionnement	hydraulique
Info complémentaire	avec support
pour fabricants de directions	ZF
Longueur globale [mm]	168 mm
Filetage raccord conduite de pression	F16x150
Filetage raccord de retour	F14x150
Embase	EMB21
Fixation de la poulie	Sur embase

PHOTOS


Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

BMW		
5 Series (88-96) (E34) - 530 i	188 ch	01.1988 > 04.1990
5 Series (88-96) (E34) - 535 i	211 ch	11.1987 > 02.1993