


POMP DIR X5 E70 40DX


Echange Standard

Code Carcasse : 73

FCDADP



3599771892565


DONNEES TECHNIQUES

Type de fonctionnement	hydraulique
Pression [bar]	135 bar
Article complémentaire / Info complémentaire 2	avec capteur
pour fabricants de directions	Ixetic / Luk
Filetage raccord conduite de pression	Ø16mm
Filetage raccord de retour	Ø11mm
Embase	EMB17
Position de la pipe d'entrée [h]	6 heure
Fixation de la poulie	Sur embase
Nombre de point de fixation arrière	3



Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

BMW		
X5 (07-13) (E70) - xDrive 30 d	211 ch	10.2008 > 07.2013
	235 ch	10.2008 > 03.2010
	245 ch	04.2010 > 07.2013
X5 (07-13) (E70) - xDrive 40 d	306 ch	09.2010 > 06.2013
X6 (08-14) (E71, E72) - xDrive 30 d	211 ch	04.2010 > 07.2014
	245 ch	04.2010 > 07.2014
X6 (08-14) (E71, E72) - xDrive 40 d	306 ch	07.2009 > 06.2014