


CARDAN 1100 DROIT->7/77


Echange Standard

Code Carcasse : C

FTRATR



3599771108550


DONNEES TECHNIQUES

Côté d'assemblage	Essieu avant droit
Longueur [mm]	845 mm
Denture extérieure, côté roue	23
Denture extérieure, côté différentiel	25
Diamètre de la rotule côté roue [mm]	86 mm
Diamètre de la rotule du côté boîte de vitesses [mm]	74 mm
Ø épaulement CB [mm]	40
Ø épaulement CR [mm]	53

PHOTOS


Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

TALBOT		
RANCHO - 1.4	80 ch	08.1976 > 07.1983
SIMCA 1100 3/5 portes - 0.9 LS	48 ch	10.1970 > 05.1972
SIMCA 1100 3/5 portes - 0.9 LE	47 ch	10.1976 > 01.1980
SIMCA 1100 3/5 portes - 1.1 LE,LX,GLS,ES	50 ch	10.1976 > 01.1980
SIMCA 1100 3/5 portes - 1.1 LS,GLS	54 ch	11.1973 > 09.1977
SIMCA 1100 3/5 portes - 1.1 LE,LX,GLS,ES	58 ch	10.1976 > 01.1980
SIMCA 1100 3/5 portes - 1.1 LS,GLS	60 ch	10.1968 > 05.1976
SIMCA 1100 3/5 portes - 1.2 Spezial	75 ch	10.1971 > 09.1977
SIMCA 1100 3/5 portes - 1.3 Spezial TI	82 ch	10.1972 > 09.1977
SIMCA 1100 Break - 1.1	50 ch	10.1976 > 01.1980
	60 ch	10.1970 > 05.1972
	60 ch	10.1976 > 07.1977
SIMCA 1100 Break - 1.3 Spezial	75 ch	07.1974 > 11.1976