


POMP DIR CLARUS 2.0I 96-


Echange Standard

Code Carcasse : 70

FCDADP



3599771142936


DONNEES TECHNIQUES

Type de fonctionnement	hydraulique
Poulies	avec poulie à gorge
pour fabricants de directions	YOUNG SHIN
Nombre de gorges	5
Position de la pipe d'entrée [h]	3 heure
Fixation de la poulie	Pressée
Nombre de point de fixation arrière	1



Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

KIA		
CLARUS (K9A) - 1.8 i 16V	116 ch	07.1996 > 08.2001
CLARUS (K9A) - 2.0 i 16V	133 ch	07.1996 > 11.2001
CLARUS Break (GC) - 2.0 i 16V	133 ch	05.1998 > 10.2000